

Bleicherweg 58+62

Zürich, Switzerland





Project Description

Die Nachbargebäude Nr. 58 und 62 im Zürcher Bleicherweg stammen ursprünglich aus den 70er-Jahren, mit Erbauungen in 1972 (Nr. 58) und 1978 (Nr. 62). Beide Liegenschaften wurden umfassend erneuert, wobei Raumeinteilung, Haustechnik, Wärmedämmung und die äußere Erscheinung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit verbessert wurden. Ein Ankermieter aus der Consultingbranche nutzt beide Gebäude als Hauptsitz für die Schweiz, sodass entsprechende Verbindungen zwischen den Liegenschaften geschaffen wurden.

Die schweizerische Niederlassung der Lindner SE hat zur Sanierung der Gebäude Bleicherweg 58 und 62 mit Systemtrennwänden und Türen beigetragen. Zur Herstellung der räumlichen Separation wurden Metalltrennwände des Typs Lindner Logic 100 Metall eingesetzt. Für ein angenehmes Maß an Transparenz sorgen Glastrennwände des Typs Lindner Life Stereo 125, welche in das Wandbild integriert wurden. Eine Herausforderung in der Konstruktion war es, die Oberblenden derart auszuprägen, sodass die zahlreichen Durchdringungen in Form von Installationen der Haustechnik nahtlos aufgenommen werden konnten. Komplettiert werden die Wandsysteme mit integrierten Türen. Es handelt sich um zweifalzige Holztürblätter mit 60mm bzw. 65mm Stärke in Holzstockzargen. Sie überzeugen sowohl optisch mit hochwertigem Holz furnier, verdeckten Bändern und matt vernickelten Drückergarnituren, als auch funktionell mit Schallschutz von bis zu $R_w = 47$ dB durch Boden- und Falzdichtungen. In Teilbereichen wurden darüber hinaus Metallwandschalen mit Whiteboardlackierung errichtet.

Company Division	Lindner SE Arnstorf Zweigniederlassung Opfikon, Schweiz
Completion	2018
Kunde	Noldin Immobilien AG, Zurich
Architektur	Boltshauser Architekten AG, Zurich


Completed Works

- **Wand**

Trennwandsysteme Glas
Trennwandsystem Vollwand
Türen für Trennwandsysteme

General

Building Type	Bürogebäude, Industrie- und Gewerbebau
---------------	--










© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com



© www.Lindner-Group.com