




SCHALLABSORPTIONSGRAD IM HALLRAUM GEPRÜFT NACH ISO 354  
BEWERTET NACH DIN EN ISO 11654

Allgemeine Daten	
Prüfberichtsnummer	C/23242/T01a
System	LinCrete Glasfaserbeton-Verkleidung mit perforierten Elementen
Einlage	Mineralwolle 25mm
Perforation	57/66/36
Lochung	Konisch; $\varnothing$ 36 – 32,5 mm
Lochflächenanteil	14 %



### Leistungsdaten

Bewertung nach ISO 11654		Bewertung nach ASTM C 423	
Bewerteter Schallabsorptionsgrad	$\alpha_w = 0,55$ (L)	Noise Reduction Coefficient	NRC = 0,65
Schallabsorberklasse	D		